

点検結果表（始業前）

実施現場	SORABITO建設株式会社/茅場町A現場						
点検実施	SORABITO建設株式会社/点検 三郎						
点検実施日	2025/12/25			担当会社	ソラビト建設株式会社		
対象名	クローラークレーン2.9t			管理番号	TST105		
玉掛者	玉掛一郎			合図者名	合図次郎		
天候	晴れ						

エンジン

項目名	確認内容	結果	補修	項目名	確認内容	結果	補修
クラシクケース	油量は良いか。	○	-	ゲージ	作動はよいか。損傷はないか。	\	-
ラジエータ	水は十分か。フィンの目詰まり、水漏れはないか。	×	-	燃料系統	漏れはないか。	○	-
ファンベルト	張りはよいか。損傷はないか。	□	清掃	潤滑油系統	漏れはないか。	○	-

動力伝達・作業装置

項目名	確認内容	結果	補修	項目名	確認内容	結果	補修
主クラッチまたはトルクコンバータ	作動はよいか。油漏れはないか。	○	-	旋回装置	スムーズに動くか。作動はよいか。	○	-
トランスミッション	作動はよいか。油漏れはないか。	○	-	クレーンブーム	ジョイントピン、ボルトの緩みはないか。	○	-
ブーム起伏装置	作動はよいか。	○	-	ワイヤロープ	乱巻き、素線の切断はないか。塗油はよいか。	○	-
巻き上げ装置	作動はよいか。ブレーキの効きはよいか。	○	-				

走行装置

項目名	確認内容	結果	補修	項目名	確認内容	結果	補修
ブレーキ	作動はよいか。	○	-	シャーシ・フレーム	給油脂はよいか。	○	-
足回り	緩みは適当か。ボルトの緩み、脱落はないか。	○	-				

安全装置

項目名	確認内容	結果	補修	項目名	確認内容	結果	補修
巻過防止装置または警報装置	作動するか。	○	-	ロック装置(巻き上げ・旋回・走行)	作動するか。	○	-
起伏制限装置または警報装置	作動するか。	○	-	バックストッパー	曲がりはないか。	○	-
過負荷防止装置	指針の動きはよいか	○	-	フックブロック	ワイヤーロープの外れ止めは効くか。	○	-

設備

項目名	確認内容	結果	補修	項目名	確認内容	結果	補修
運転者名札	取りつけてあるか。	○	-	荷重表示板	取りつけてあるか。	○	-

環境

項目名	確認内容	結果	補修	項目名	確認内容	結果	補修
作業場所の路盤	足元の安定、歯止めはよいか。	○	-				

備考

--